


# 土砂災害防止法に係る基礎調査結果



(1/200,000)



(1/25,000)

## 位置図

箇所番号	西吉野町屋那瀬-急 (001)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	五條市西吉野町屋那瀬・和田