


(1/200,000)



(1/25,000)

## 位置図

箇所番号	舟戸-急(001)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	北葛城郡王寺町舟戸3丁目・河合町大輪田