


土砂災害防止法に係る基礎調査結果



(1/200,000)



(1/25,000)

位置図

箇所番号	迫-急(001)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	吉野郡川上村迫

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平29情複、第977号）