


(1/200,000)



(1/25,000)

<h1>位置図</h1>	箇所番号	元町-急(004)
	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
	所在地	北葛城郡王寺町元町3丁目、南元町2丁目

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平28情複、第1445号） 奈良県