




(1/200,000)



(1/25,000)

位置図

箇所番号	畠田-急(001)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	北葛城郡王寺町畠田5丁目、太子2丁目

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平28情複、第1445号）