土砂災害防止法に係る基礎調査結果



(1/200,000)

(1/25,000)

位　置　図

箇所番号	伏拝-急(001)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	山辺郡山添村伏拝

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号　平28情複、第740号)

土砂災害防止法に係る基礎調査結果



(1/200,000)



(1/25,000)

位　置　図

箇所番号	伏拝-急(002)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	山辺郡山添村伏拝

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号　平28情複、第740号)

土砂災害防止法に係る基礎調査結果



(1/200,000)



(1/25,000)

位　置　図

箇所番号	伏拝-急(003)
自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
所在地	山辺郡山添村伏拝

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号　平28情複、第740号)